Section 09

Illustration Plates for Quick-Change Mounts.

Illustration		Page
CN-1111-800		
	Plate 1	2
	Plate 2	3
	Plate 3	4
CN-1111-851		
	Plate 1	5
	Plate 2	6
CN-1111-863		
	Plate 1	7
	Plate 2	8
CN-1111-885/886		
	Plate 1	9
CS-1111-376 (Kodak)		
	Plate 1	10

COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

für Weitverschlüsse der Type CN-1110-030 ohne Lichtwertnachführung

COMPUR QUICK-CHANGE MOUNT 00

for Wide Shutters of type CN-1110-030 without light value follow-up system

CN-1111-800

Tafel 1
Plate 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

für Weitverschlüsse der Type CN-1110-030 ohne Lichtwertnachführung

COMPUR QUICK-CHANGE MOUNT 00

for Wide Shutters of type CN-1110-030 without light value follow-up system

CN-1111-800

Tafel 2
Plate 2

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

für Weitverschlüsse der Type CN-1110-030 ohne Lichtwertnachführung

COMPUR QUICK-CHANGE MOUNT 00

for Wide Shutters of type CN-1110-030 without light value follow-up system

CN-1111-800

Tafel 3
Plate 3

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs





COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

mit automatischer Schärfentiefeanzeige für Weit- und Weit-Reflex-Verschluß mit Lichtwertnachführung

COMPUR QUICK-CHANGE MOUNT, Size 00

with automatic depth-of-field indicator for Wide and Wide Reflex Shutters with light value follow-up system

CN-1111-851

Tafel/Plate 1

Formen / Forms A/1-K, A/2-K, B/1-K



Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

mit automatischer Schärfentiefeanzeige für Weit- und Weit-Reflex-Verschluß mit Lichtwertnachführung

COMPUR QUICK-CHANGE MOUNT, Size 00

with automatic depth-of-field indicator for Wide and Wide Reflex Shutters with light value follow-up-system

CN-1111-851
Tafel 2
Plate 2

Anmerkung Nr. ○ — Siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ — See section □ of instructions for repairs



COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

mit automatischer Schärfentiefeanzeige für Weit- und Weit-Reflex-Verschluß mit Lichtwertnachführung

QUICK-CHANGE MOUNT, Size 00

with automatic depth-of-field indicator for Wide and Wide Reflex Shutters with light value follow-up-system

CN-1111-863

Tafel/Plate 1

Formen / Forms C/1-K, C/2-K

Siehe Abschnitt ☐ der Reparaturanleitung

See section ☐ of instructions for repairs



K = Kombinationsfassung
siehe Anmerkung (34)
K = Combination mount
see Supplement (34)

COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

mit automatischer Schärfentiefeanzeige für Weit- und Weit-Reflex-Verschluß mit Lichtwertnachführung

COMPUR QUICK-CHANGE MOUNT, Size 00

with automatic depth-of-field indicator for Wide and Wide-Reflex Shutters with light value follow-up system

CN-1111-863

Tafel/Plate 2

Formen / Forms C/1-K, C/2-K

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

K = Kombinationsfassung, siehe Anmerkung (34)
K = Combination mount, see Supplement (34)



COMPUR-WECHSELFASSUNG, Größe 00

für Weit- und Weit-Reflex-Verschluß mit Lichtwertnachführung

COMPUR-QUICK-CHANGE MOUNT

"Wide" and "Wide Reflex" Shutter for follow-up system

CN-1111-885
CN-1111-886
Tafel 1
Plate 1



Fig. 1

Fig. 2



COMPUR - WECHSELFASSUNG
für Fa. Kodak AG, Stuttgart
COMPUR - Quick-Change Mount
for Messrs. Kodak AG, Stuttgart

CS-1111-376

Tafel / Plate **1**

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs